
03-961 Joint torique de rechange pour 03-645, 03-199

Joint torique de rechange pour bouchon à rainure 03-645 ou pièce filetée 03-199





Dimensions en mm

Joint torique de rechange pour bouchon à rainure 03-645 ou pièce filetée 03-199

Matière:	Rubber
Cond. standard:	1 x 500
s'assemble:	Raccord fileté en PVC avec filetage G3/4, Nouvelle soupape de vide en plastique ABS avec filetage G3/4, Soupape de sécurité avec filetage G3/4, Valve de pression / gonflage en plastique ABS avec filetage G3/4

Pour toute autre couleur ou matière, merci de nous consulter.

Carmo A/S, Hoejvangen 19, DK-3060 Espergaerde, Denmark
T: +45 4912 2100, F: +45 4912 2199, E: denmark@carmo.dk
www.carmo.dk

Plus d'nformation https://www.carmo.dk/fr/composants-techniques/valve-plastique/modulaire-accessoires/03-961/
Toutes les dimensions géométriques et des informations fonctionnelles sont indicatives. (Sauf si les tolérances sont spécifiées).
Carmo est pas responsable des erreurs d'impression et de modifications techniques.
2026-11-14 06:02:59 UTC